


## ANEXOS DE VISITAS DE CONTROL A IIEE



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran en el piso desperdigados pudiéndose deteriorarse y amontonados en cajas y bolsas, no pudiéndose identificar en su mayoría el o los bienes almacenados. No cuenta con tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Almacén presenta humedad en su ambiente del piso con humedad por filtración.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran en el piso amontonados en cajas y bolsas, no pudiéndose identificar el o los bienes almacenados. No cuenta con tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran en el piso amontonados en bolsas, no pudiéndose identificar el o los bienes almacenados. No cuenta con tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran sueltos en el piso y otros amontonados en cajas, y empolvados sin limpieza. No cuenta con tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran sueltos en el piso y otros amontonados en cajas, y empolvados sin limpieza. No cuenta con tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran en el piso desperdigados y amontonados en cajas y bolsas, no pudiéndose identificar el o los productos almacenados, no cuenta con tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 23 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran en el suelo desperdigados y amontonados en cajas y bolsas, no pudiéndose identificar el o los productos almacenados, no cuenta con tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 23 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, las bolsas de pegamento se encuentran en el piso amontonadas y expuestas a las condiciones ambientales, lo que puede ocasionar su deterioro y por consiguiente no cumplir con su finalidad, no cuenta con tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 23 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Almacén lleno de polvo, bienes no se encuentran ordenados y clasificados, se observa baldes de pintura (material inflamable) desperdigados y algunos en el piso junto a otros bienes, no cuenta con tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 23 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran en el piso desperdigados pudiéndose deteriorarse y amontonados en cajas, no pudiéndose identificar el o los productos almacenados, no cuenta con tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 23 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran en el piso desperdigados y amontonados en cajas, no pudiéndose identificar el o los productos almacenados, no cuenta con tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 23 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran en el piso desperdigados pudiéndose deteriorarse y amontonados, cabe señalar que dada las características de los bienes almacenados (material desinfectante) en el piso, constituye un peligro para la comunidad educativa al tratarse de productos químicos que en determinadas condiciones resultan tóxicos para la salud, no cuenta con tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 23 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Almacén lleno de polvo y suciedad, bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran desperdigados pudiéndose deteriorarse y amontonados, no cuenta con tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 23 de setiembre de 2024).




**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran desperdigados pudiéndose deteriorarse y amontonados en el piso. No cuenta con tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 23 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran desperdigados y amontonados en el piso no cuenta con tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 23 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran en el piso desperdigados y amontonados en cajas y bolsas, lo cual no permite identificar el o los productos almacenados. No cuenta con Tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran en el piso desperdigados y amontonados en cajas y bolsas, lo cual puede ocasionar su deterioro. No cuenta con Tarjeta de Control Visible de Almacén y con el mantenimiento, limpieza, lo que puede conllevar el riesgo de accidentes.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Equipos de cómputo no se encuentran protegidos, ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran en el piso amontonados, situación que acelera su deterioro. No cuenta con Tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Equipos de cómputo no se encuentran protegidos, ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran en el piso amontonados, y empolvados situación que acelera su deterioro. No cuenta con Tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).




**Fuente:** Almacén cubierto de polvo, cartones, bolsas restos de detergentes, y fierros sobre puesto de forma inclinada pudiéndose suscitar el riesgo de accidentes, así como puede ocasionar el deterioro del material almacenado.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).




**Fuente:** Almacén presenta paredes con suciedad, a consecuencia del agua de lluvia que se filtra de las canaletas, lo cual puede generar humedad y consecuente el deterioro del material almacenado.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Almacén alberga material caducado (jabón líquido olor a fresa con fecha de vencimiento enero de 2021, más de 50 unidades), (jabón líquido color azul con fecha de vencimiento enero de 2021, más de 50 unidades) y (jabón líquido de colores verde y rojo con fecha de vencimiento diciembre 2022), de usarse después de la fecha de vencimiento, el jabón podría provocar erupciones cutáneas y sensibilidad. No cuenta con Tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran en el piso desperdigados y amontonados en cajas y bolsas, no siendo posible identificar en su mayoría el o los bienes almacenados, pudiéndose suscitar el riesgo de accidentes. No cuenta con Tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran en el piso desperdigados y amontonados pudiéndose suscitar el riesgo de accidentes. No cuenta con Tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran amontonados, no pudiéndose identificar en su mayoría el o los bienes almacenados, pudiéndose suscitar el riesgo de accidentes. No cuenta con Tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Bienes no se encuentran ordenados y clasificados en anaqueles, tarimas u otro medio similar, estos se encuentran en el piso amontonados en cajas y bolsas, no pudiéndose identificar en su mayoría el o los bienes almacenados, pudiéndose suscitar el riesgo de accidentes. No cuenta con Tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Almacén alberga material caducado (jabón líquido con fecha de vencimiento diciembre de 2020 y desinfectante para baño marca CRESSO con fecha de vencimiento agosto 2020). No cuenta con Tarjeta de Control Visible de Almacén.  
**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).



**Fuente:** Galones de lejía se encuentran almacenados en ambiente destinado a la biblioteca estudiantil, constituyendo un peligro latente para la comunidad educativa. No cuenta con Tarjeta de Control Visible de Almacén.

**Elaborado por:** Comisión de Control (Toma fotográfica de 24 de setiembre de 2024).